

中国石油化工集团公司物资装备部

关于 2017 年 1 月-6 月违约供应商 处理情况的通报

各有关单位:

2017 年 1 月-6 月,中国石化物资装备部根据供应商的违约情况以及对中国石化生产建设物资供应的影响程度,对 27 家有违约行为的供应商进行了处理。现将有关情况通报如下:

一、违约情况分析

2017 年 1 月-6 月,共有 27 家供应商发生 5 大类 27 项违约行为,其中廉洁从业问题 3 项,占 11.1%,不诚信问题 8 项,占 29.6%,质量问题 7 项,占 25.9%,交货及服务问题 4 项,占 14.9%,其他问题 5 项,占 18.5% (详见下表)。

表 2017 年 1 月-6 月违约供应商情况统计表

序号	违约种类	项数	比例
1	廉洁从业	3	11.1%
2	不诚信	8	29.6%
3	质量	7	25.9%
4	交货及服务	4	14.9%
5	其他	5	18.5%
合计		27	100%

二、供应商违约处理情况

经调查核实，中国石化物资装备部取消了 12 家供应商与中国石化的交易资格，暂停了 7 家供应商交易资格 1 年，并对 8 家供应商进行了通报降级处理。

三、有关提示

1. 中国石化严格遵守国家招标投标法律法规，大力推进生产建设所需物资公开招标采购，广泛吸引有竞争实力的供应商参与中国石化物资采购活动。请关注中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>)，留意查看资格预审公告、招标公告。

2. 中国石化对供应商实施动态量化考评和分级管理。动态量化考评主要包括资质评价、履约评价和综合评价。根据动态量化考核结果，对供应商实行五星、四星、三星、二星、一星、零星等星级管理，并动态调整星级级别。请关注中国石化物资供应资源管理系统 (<http://zgsh.sinopec.com>)，留意查看相关文件。

3. 中国石化对采购活动中有串通投标、弄虚作假、恶性竞争等不诚信行为的供应商，以及在廉洁从业、质量、交货、服务等方面有违约行为的供应商，按照中国石化物资采购供应资源管理办法，给予通报降级、暂停交易资格、取消交易资格等处理。请各供应商珍惜与中国石化的合作，关注质量、注重服务，诚实守信、规范经营，共同营造公平竞争的商业环境。

附件：2017年1月-6月违约供应商处理情况汇总表



附件

2017年1月-6月违约供应商处理情况汇总表

序号	供应商编码	供应商名称	违约种类	物资品种	违约事实	处理决定	处理日期
1	44425510	河南中煤电能源供销有限公司	廉洁从业	/	此3家供应商在与河南油田分公司物资供应业务来往中，向河南油田分公司工作人员行贿，违反了《廉洁从业责任书》有关规定。	取消交易资格	2017年2月
2	40484130	南阳油田腾龙实业有限公司	廉洁从业	/		取消交易资格	2017年2月
3	40484940	南阳市英达计算机工程有限公司	廉洁从业	/		取消交易资格	2017年2月
4	46626490	潜江群雄工贸有限公司	不诚信	注水泵配件	该供应商参与江汉油田分公司注水泵配件公开招标。经登陆国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商投标文件中提供的质量管理体系认证证书查询，未查询到任何认证结果信息。经联系该供应商，该供应商未作进一步澄清。	取消交易资格	2017年2月
5	46096820	德昌锌鸿环保科技有限公司	其他	氧化锌	该供应商参与四川维尼纶厂氧化锌年度框架协议公开招标，2016年8月8日发出中标通知书。该供应商接到中标通知书后，以中标价格过低要求提高氧化锌价格。四川维尼纶厂按照约定的调价机制两次上调氧化锌价格，该供应商不认可调价后价格，先后三次超出调价机制提高氧化锌报价，至今未签订框架协议。	取消交易资格	2017年2月
6	45317640	南阳特安防爆电气有限公司	不诚信	/	河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，1. 登录国家质量监督检验检疫总局网站，按照该供应商提交的工业产品生产许可证查询，查询结果与该供应商提供的证书内容不吻合；2. 登录中国防爆信息网，按照该供应商提交的防爆电气合格证查询，未查询到符合条件的合格证信息。	取消交易资格	2017年3月
7	44694080	江苏金门能源装备有限公司	不诚信	/	河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，1. 登录全国特种设备公示信息查询系统，按照该供应商提交的特种设备制造许可证查询，未查询到符合条件的许可证信息；2. 登录国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商提交的国家强制性产品认证证书查询，查询结果中申请人与该供应商名称不一致。	取消交易资格	2017年3月
8	45805990	新乡市聚星龙水处理有限公司	不诚信	/	河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，登录国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商提交的质量管理体系证书查询，未查询到符合条件的认证结果信息。	取消交易资格	2017年3月
9	42335290	泰州鑫隆升降机械有限公司	不诚信	/	河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，1. 登录全国特种设备公示信息查询系统，按照该供应商提交的特种设备制造许可证查询，未查询到符合条件的许可证信息；2. 登录国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商提交的质量管理体系证书查询，获证组织名称与该供应商名称不一致。	取消交易资格	2017年3月

序号	供应商编码	供应商名称	违约种类	物资品种	违约事实	处理决定	处理日期
10	46119440	山东艾菲尔管业有限公司	不诚信	/	河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，登录全国特种设备公示信息查询系统，按照该供应商提交的特种设备制造许可证查询，未查询到符合条件的许可证信息。	取消交易资格	2017年3月
11	46222280	淄博荣茂祥化工有限公司	不诚信	/	河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，登录国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商提交的质量管理体系证书查询，获证组织名称与该供应商名称不一致。	取消交易资格	2017年3月
12	40606170	湖南省中达换热装备有限公司	不诚信	高效换热器	该供应商参加中安项目高效换热器公开招标，成为第一中标候选人。在现场审查过程中，审查小组登录国家认证认可监督管理委员会官网查询，该供应商在投标文件中提供的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书均处于撤销状态，3个证书的有效期与投标文件中提供的有效期不符。	取消交易资格	2017年6月
13	40716930	四川崇泰石油机械有限公司	服务	抗硫采气井口	该供应商为江汉油田分公司供应抗硫采气井口设备及配件。2016年4月5日签订合同，5月27日采气井口装置及配件送达建43斜-1井现场。7月下旬，江汉油田分公司数次通知该供应商到现场进行安装调试，但该供应商仍未按照合同约定提供技术服务。	暂停交易资格1年	2017年2月
14	41778460	浙江仁智股份有限公司	其他	钻井助剂	该供应商在物资装备部组织的2016年油田化学剂主要品种供应商现场审查中，不接受现场审查。	暂停交易资格1年	2017年3月
15	44973970	广州市昕恒泵业制造有限公司	质量	供水消防泵	该供应商为广州分公司供应7台供水消防泵。2016年8月10日签订合同，交货期为2016年10月15日。在安装完成后进行带负荷试泵过程中，部分泵出现无法盘车、泵联轴节松动、泵轴蹿轴量较大、振动值超标、泵轴封泄漏等现象。7台泵经返厂处理，重新送达现场，安装调试后，振动值仍未达到合同规定的要求。广州分公司已按照合同约定，进行退货处理，并解除合同。	暂停交易资格1年	2017年3月
16	40401480	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	质量	换热机组	该供应商为中天合创项目供应9套换热机组。2014年12月11日签订合同，交货期为2015年4月20日。2015年9月底试车过程中，换热机组中的循环水泵出现故障，造成4台电动机烧损、7台电动机轴承烧损；全自动钠离子交换器管路发生两次爆裂。经多次协调后，该供应商将20台循环水泵全部更换，导致项目现场泵基础及管道重新施工。此外，由于换热机组出现故障和更换，导致连接暖气片的管道、阀门等被冻裂，增加了项目协调管理任务和难度。	暂停交易资格1年	2017年3月
17	40114510	九江环球科技股份有限公司	质量	电液执行机构	该供应商为中天合创项目供应56套电液执行机构。2015年3月23日签订合同，交货期为2015年5月30日。2016年7月6日，气化装置试车过程中，急冷水泵球阀执行机构轴断裂。经分析，该供应商选材与技术协议要求不符，对28套电液执行机构轴进行了更换。由于电液执行机构的故障和更换，造成试车调试工作延期。	暂停交易资格1年	2017年3月

序号	供应商编码	供应商名称	违约种类	物资品种	违约事实	处理决定	处理日期
18	45606300	徐州市铜山区诚信自动取样器厂	其他	原油自动取样器	该供应商2016年3月18日参与南京招标中心组织的管道储运有限公司原油自动取样器公开招标。一是2016年3月23日，该供应商向南京招标中心提出了原排名第1名的中标候选人业绩造假等问题的异议申诉，并于2016年3-8月多次向南京招标中心提出了书面催促函和补充申诉要求。南京招标中心组织评标委员会对该供应商的异议进行了评标复核，2016年7月26日评标委员会决议否决全体投标人投标。2016年3月至11月期间，南京招标中心多次与该供应商电话沟通、解释，两次向该供应商进行书面回复，2016年10月27日与该供应商当面沟通，对投诉问题一一答复。二是2016年9月、11月，该供应商两次向中国石化集团公司书面提出招标质疑，物资装备部（国际事业公司）对该供应商提出的质疑进行了核查，整个招标过程符合相关规定，于2017年2月14日向投诉人作书面回复。此后，2017年2月、3月，该供应商又两次向中国石化集团公司写信缠访。	暂停交易资格	2017年4月
19	44806370	中辰电缆股份有限公司	其他	高压铝芯电缆	该供应商2016年7月28日参加中原油田分公司高压铝芯电缆框架协议公开招标并成为中标候选人。中原油田分公司9月5日将框架协议文本通过快递发送给该供应商，该供应商一直未反馈。中原油田分公司多次电话催促，并于2016年12月1日向该供应商发函催促签订框架协议，该供应商以价格有异议为由，直至框架协议有效期结束，仍未签订框架协议。	暂停交易资格1年	2017年5月
20	40215820	山东胜软科技股份有限公司	其他	磁盘阵列	该供应商参与勘探分公司磁盘阵列公开招标并中标，2016年12月15日重庆招标中心向该供应商发出中标通知书。12月20日该供应商向重庆招标中心书面致函，由于其原材料供应商出现物料短缺，无法保证磁盘阵列按时交货，主动放弃中标资格。	通报降级	2017年2月
21	40435390	合肥实华管件有限责任公司	质量	管件	该供应商为中天合创煤化工项目供应不锈钢管件。2016年10月25日，净化装置4#酸性气体脱除单元甲醇合成气管线运行过程中发现，一件材质为06Cr19Ni10，规格为DN450x18mm的90度弯头表面出现裂纹；11月3日下午，净化装置3#酸性气体脱除单元甲醇合成气管线运行过程中发现，一件材质为06Cr19Ni10，规格为DN450x18mm的45度弯头表面出现裂纹。问题发生后，该供应商态度积极，经现场检验排查后及时更换了以上两条管线上的管件并检验合格。	通报降级	2017年3月
22	40114560	兰州高压阀门有限公司	质量	超级双向钢高压阀门	该供应商为中天合创项目供应84台超级双向钢高压阀门。2016年6月16日，气化装置123单元管线进行试压，当压力达到试验压力后，稳压过程中发现管线压力下降，试压人员发现该管线上的止回阀阀体颈部存在砂眼并喷出水雾，并随着时间延长，砂眼逐渐扩展并形成长约20mm的裂纹。问题发生后，该供应商态度积极，对84台超级双向钢阀门进行全部更换并检验合格。	通报降级	2017年3月
23	40267430	河南开封高压阀门有限公司	质量	电动截止阀	该供应商为洛阳分公司供应电动截止阀1台。2016年2月5日签订合同，3月30日交货，9月检修投用。2016年11月4日，因该阀门阀芯脱落，主蒸汽安全阀、汽包安全阀相继起跳，造成1#炉波动。经分析，阀芯脱落的原因是装配过程中未将与阀座联接的背帽拧紧，导致焊点开裂。该供应商态度积极，及时更换阀门并检验合格。	通报降级	2017年4月

序号	供应商编码	供应商名称	违约种类	物资品种	违约事实	处理决定	处理日期
24	41096770	得力集团有限公司	延期交货	硒鼓	该供应商为华北分公司供应硒鼓。华北分公司2017年2月13日通过易派客平台向该供应商下单采购3种硒鼓共3支，要求2月21日到货。到货验收时发现硒鼓数量为2支，经与该供应商联系，反馈未到货的1只硒鼓无货，直至4月12日才送货。	通报降级	2017年4月
25	42071020	四川省博仁达石油科技有限公司	质量	酸化用起泡剂	该供应商为华北油气分公司供应50吨酸化用起泡剂。2017年4月25日，对到货的两批酸化用起泡剂入库检验时发现，酸化用起泡剂的半衰期指标不符合Q/SHCG 61-2013《作业用起泡剂技术要求》中的要求。该供应商态度积极，已进行换货处理。	通报降级	2017年5月
26	40011070	渤海石油装备（天津）新世纪机械制造有限公司	延期交货	空心抽油杆短节	该供应商为河南油田分公司供应空心抽油杆短节6根。2016年9月19日签订合同，约定交货期为2016年12月30日。期间，河南油田分公司多次通过电话向该供应商催交，并于2016年12月23日发送催交函，该供应商最终交货日期为2017年2月23日。	通报降级	2017年6月
27	40244140	山东威马泵业股份有限公司	延期交货	螺杆式抽油泵	该供应商为河南油田分公司供应螺杆式抽油泵9台。2016年11月23日签订合同，约定交货期为2017年1月31日。期间，河南油田分公司多次通过电话向该供应商催交，最终交货日期为2017年3月1日。	通报降级	2017年6月